安定型最終処分場維持管理記録(令和7年4月~令和8年3月まで) 産業廃棄物処分の月ごとの数量

住 所 標津郡標津町南6条西1丁目1番12-2号

会社名 東盛建設 株式会社

設置場所 標津郡標津町字標津455-5

処理能力 30,322m2 122,368m3

許可番号 根環生第26-1号

年月	金属くず	廃プラスチック類	ガラスくず 及び陶磁器くず	がれき類	ゴムくず	合計	累計
令和7年4月	8.86 t	8.78 t	0 t	4.96 t	22.6 t	22.6 t	
令和7年5月	1.06 t	1.92 t	0 t	0 t 1.94 t 0			27.52 t
令和7年6月	0 t	0.88 t	0.34 t	0 t	0 t	1.22 t	28.74 t
令和7年7月	0.26 t	0.04 t	0 t	1.3 t	0 t	1.6 t	30.34 t
令和7年8月	0 t	0.1 t	0 t	7.3 t	0 t	7.4 t	37.74 t
令和7年9月	0.32 t	3.54 t	0 t	3 t	0 t	6.86 t	44.6 t
令和7年10月	t	t	t	t	t	0 t	44.6 t
令和7年11月	t	t	t	t	t	0 t	44.6 t
令和7年12月	t	t	t	t	t	0 t	44.6 t
令和8年1月	t	t	t	t	t	0 t	44.6 t
令和8年2月	t	t	t	t	t	0 t	44.6 t
令和8年3月	t	t	t	t	t	0 t	44.6 t
上期小計	10.5 t	15.26 t	0.34 t	18.5 t	0 t	t	t
下期小計	0 t	0 t	0 t	0 t	0 t	t	t
累計	10.5 t	15.26 t	0.34 t	18.5 t	0 t	t	t

安定型最終処分場維持管理記録(令和7年4月~令和8年3月まで) 水質検査 処分場浸透水検査(生物化学的酸素要求量(BOD)) 住 所 標津郡標津町南6条西1丁目1番12-2号

会社名 東盛建設 株式会社

設置場所 標津郡標津町字標津455-5

処理能力 30,322m2 122,368m3

許可番号 根環生第26-1号

検査頻度:月1回以上 基準値:20mg/L以下

採取日	採取場所	水温	気温	結果判定日	結果	基準値を超えた場合		
					測定値 (mg/L)	措置日	原因の調査及び生活環境の保全上必要な措置内容	
4月15日	処分場内 浸透水採取場	6.2 °C	9 °C	4月23日	基準値内 1.0mg/L			
5月12日	処分場内 浸透水採取場	12 °C	15.6 °C	5月30日	基準値内 1.2mg/L未満			
6月6日	処分場内 浸透水採取場	11.3 °C	17.9 °C	6月25日	基準値内 1.0mg/L未満			
7月4日	処分場内 浸透水採取場	12.1 °C	24.6 °C	7月24日	基準値内 1.1m g /L未満			
8月8日	処分場内 浸透水採取場	17.2 °C	25.5 °C	9月26日	基準値内 1.8mg/L未満			
9月4日	処分場内 浸透水採取場	16.7 °C	20.4 °C	9月24日	基準値内 1.9mg/L未満			